


DENKMALPFLEGERISCHER ERHEBUNGSBOGEN

DONAUSTAUF

LANDKREIS REGENSBURG
REGIERUNGSBEZIRK OBERPFALZ

Teil III - Abbildungen



Erstellung in Zusammenarbeit mit dem
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege durch:

LEUNINGER & MICHLER GmbH
Stadtentwicklung Stadtplanung
Am Bleichanger 33
87600 Kaufbeuren

Objekt
Wegkreuz

Anschrift
Albertus-Magnus-Weg

Datierung
bez. 1482, 1674, 1880

Kategorie
Denkmal

Fl.Nr.: 85

Lage und Bedeutung


Beschreibung

Steinkreuz mit gekreuzigtem im Viernageltypus, Kalkstein, spätgotisch, bez. 1482, 1674, 1880.

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

In Lit. R. H. Schmeissner wird das Denkmal als "derbe spätgotische Arbeit" beschrieben, die zum Zeitpunkt der ersten Bestandsaufnahme 1977 viele Risse aufwies und durch Eisenklammern notdürftig zusammengehalten wurde; auf Veranlassung von Alfons Unterstöger, Donaustauf, wurde das Kreuz in der Regensburger Dombauhütte grundlegend renoviert, (...).

Quellangaben: Lit.: 1. R. H. Schmeissner, S. 13 m. Abb. S. 45/46, Donaustauf I; 2. R. H. Schmeissner, Steinkreuze in der Oberpfalz, Regensburg 1977, S. 210 o. Abb., Internet: L.d.B. in Donaustauf: Albertus-Magnus-Weg, Steinkreuz mit Gekreuzigtem im Viernageltypus, Kalkstein, spätgotisch, bezeichnet 1482, 1674, 1880, Nr. D-3-75-130-5





Objekt

Mesnerhaus

Anschrift

Albertus-Magnus-Weg 3

Zustand: saniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Zustand des Wege zum Gebäude und zur Kirche vom Detail verbesserungswürdig

Datierung

bez. 1907, 1833 auf älteren Fundamenten erneuert

Kategorie

Denkmal

Fl.Nr.: 123

alte Hs-Nr.: 152


Hs-Nr. vor 1816: 142

Lage und Bedeutung

Albertinum, ehem. Schul- und Mesnerhaus

Beschreibung

Wohnhaus mit Stallung, zweigeschossiger und traufständiger Halbwalmdachbau mit Putzgliederungen und Zwerchhaus, bez. 1907, 1833 auf älteren Fundamenten erneuert.

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur



Objekt

Pfarrkirche

Anschrift

Albertus-Magnus-Weg 5

Zustand: saniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Freihalten und Pflege des Landschaftsraumes um die Kirche. Sichtbeziehungen freischneiden.

Lage und Bedeutung

Kath. Pfarrkirche St. Michael,

Beschreibung

Chorturmkirche mit achteckigem Turm mit Zeltdach, Langhaus mit Seitenkapellen, nach 1724 erbaut, Turm mittelalterlich, mit Ausstattung; Abschnitte der Friedhofsmauer, wohl 18. Jh.

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

Die Kirche wurde, nachdem die Vorgängerkirche bei einem Brand zerstört wurde, 1724 im Barockstil neu errichtet. Der Turm stammt noch aus dem Mittelalter von vor 1388. Abschnitte der Friedhofsmauer sind wohl aus dem 18. Jahrhundert.

[https://de.wikipedia.org/wiki/St._Michael_\(Donaustauf\)](https://de.wikipedia.org/wiki/St._Michael_(Donaustauf))

Datierung

1724, Turm mittelalterlich, vor 1388, Abschnitte der Friedhofsmauer wohl 18. Jh.


Kategorie


Denkmal

Fl.Nr.: 121

alte Hs-Nr.: 151

Hs-Nr. vor 1816: 143





Objekt

Anschrift

Albertus-Magnus-Weg 6

Zustand: sanierungsbedürftig

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Rollädenkästen integriert, Fensterteilung fehlt

Datierung

1812 noch nicht erbaut, nach 1880

Kategorie

kein Bezug, aber auch keine Beeinträchtigung in Bezug auf das Ensemble

Fl.Nr.: 124

alte Hs-Nr.: 153

Hs-Nr. vor 1816: 141


Lage und Bedeutung


ursprünglicher Besitzer unbekannt

Beschreibung

eingeschossiger Bau mit Satteldach am Hang

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur





Zeichnung Giebelansicht aus Bauplan von 1880 // Quelle: Staatsarchiv Amberg



Objekt
Pfarrhaus

Datierung
bez. 1725

Anschrift
Albertus-Magnus-Weg 11

Kategorie
Denkmal

Zustand: saniert

Fl.Nr.: 118

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

alte Hs-Nr.: 150

SAT Anlage und Mobilfunkmasten vom öffentlichen Verkehrsraum sichtbar

Hs-Nr. vor 1816: 144

Lage und Bedeutung
kath. Pfarrhaus, Pfarrwiddum

Beschreibung
zweigeschossiger und traufständiger Satteldachbau, bez. 1725.

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 1

Zustand: saniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

aufgesetzte Jalousien, fehlende Fensterteilung

Datierung

vermutlich Neuaufbau nach Marktbrand 1880

Kategorie
ortsbildprägend

Fl.Nr.: 177

alte Hs-Nr.: 94

Hs-Nr. vor 1816: 95

Lage und Bedeutung

Beschreibung

Eckhaus mit Walmdach

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

sog. "Hellerhaus", ursprünglicher Besitzer:

Jakob Heller

ehemals Bäckerhandwerk





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 2

Zustand: in der Sanierung

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Datierung
vermutlich nach 1880

Kategorie
ortsbildprägend

Fl.Nr.: 176

alte Hs-Nr.: 95

Hs-Nr. vor 1812: 91

Lage und Bedeutung
sog. "Angererhaus", ursprünglicher Besitzer: Josef Witzelsberger

Beschreibung

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

früher Metzgerhandwerk





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 3

Zustand: teilsaniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Datierung
nach 1880

Kategorie
strukturprägend

Fl.Nr.: 177/2

alte Hs-Nr.: 96

Hs-Nr. vor 1812: 70

Lage und Bedeutung

sog. "Weißenhaus"; ursprünglicher Besitzer: Balthasar Weiß

Beschreibung

zweigeschossiger, verputzter, traufständiger Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur





Objekt

Anschrift

Burgstraße 4

Zustand:

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Datierung

Kategorie

ortsbildprägend

Fl.Nr.: 216

alte Hs-Nr.: 97

Hs-Nr. vor 1812: 92


Lage und Bedeutung

ehemaliges Brauhaus "beim Braun"; ursprünglicher Besitzer: Johann Huber

Beschreibung

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

Zimmerei/ Schreinerhandwerk





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 5

Zustand: saniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

andere Farbgebung für Geländer der Terrasse, Umgang mit Höhenversprung

Datierung
bereits 1812

Kategorie
ortsbildprägend

Fl.Nr.: 179

alte Hs-Nr.: 100

Hs-Nr. vor 1812: 94


Lage und Bedeutung

sog. "Piendlhaus"; ursprünglicher Besitzer: Wolfgang Piendl, Weinzierl (Weinbauer)

Beschreibung

eingeschossiger Bau mit Satteldach, erhöht

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 8

Zustand: saniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Fensterteilung

Datierung

Kategorie
ortsbildprägend

Fl.Nr.: 215

alte Hs-Nr.: 101

Hs-Nr. vor 1812: 97

Lage und Bedeutung

Das Karlhaus "beim Karl"; ursprünglicher Besitzer:
Josef Neumayr

Beschreibung

zweigeschossiger, traufständiger, verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 9

Zustand: saniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

SAT-Anlage vom öffentlichen Raum einsehbar

Datierung
1980er (Wiederaufbau nach Brand)

Kategorie
ortsbildprägend

Fl.Nr.: 180

alte Hs-Nr.: 103

Hs-Nr. vor 1812: 99

Lage und Bedeutung
sog. "Tringlhaus"; ursprünglicher Besitzer: Mathias Pockes

Beschreibung
eingeschossiger, traufständiger, verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 10

Zustand: teilsaniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Umfeld und Gestaltung Gebäude, Einfriedung, Nebenanlagen, Bodenbelag gestalterisch aufzuwerten

Datierung
vor 1812

Kategorie
ortsbildprägend, aufgrund Gebäudekubatur im Urkataster

Fl.Nr.: 217

alte Hs-Nr.: 98

Hs-Nr. vor 1812: 93

Lage und Bedeutung
sog. "Mühllehner-Haus"; ursprünglicher Besitzer: Johann Mühllehner

Beschreibung
zweigeschossiges Haus mit Hanglage und Satteldach

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

Tagelöhnerhaus





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 14

Zustand: saniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Umgang mit Photovoltaik im Ensemble, aufgesetzte Rollladenkästen, Fensterteilung bzw. Fensterformate verändert

Lage und Bedeutung

sog. "Leerhäusl"; ursprünglicher Besitzer: Georg Lauberger

Beschreibung

eingeschossiges Haus mit Satteldach

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

Leerhaus, Steueranschlag: Schuhmacher Handwerk

Datierung
vor 1812

Kategorie
strukturprägend, städtebauliche Kubatur prägend

Fl.Nr.: 214

alte Hs-Nr.: 99

Hs-Nr. vor 1812: 96





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 16

Zustand: sanierungsbedürftig

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Fassadenverkleidung, Fensterteilung

Datierung
vor 1812

Kategorie
strukturprägend nur Raumkante

Fl.Nr.: 191

alte Hs-Nr.: 102

Hs-Nr. vor 1812: 98


Lage und Bedeutung

sog. Haus "beim Raimer-Weber"; ursprünglicher Besitzer: Josef Raimer

Beschreibung

zweigeschossiger, traufständiger verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 18

Zustand: sanierungsbedürftig

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

aufgesetzte Jalousien, fehlende Fensterteilung, Ausbildung der Nebenanlagen und Garagen verbesserungsbedürftig

Lage und Bedeutung

sog. "Totengräberhaus"; ursprünglicher Besitzer: Franz Mayer

Beschreibung

zweigeschossiger, verputzter traufständiger Baukörper mit Gesims

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

sog. "Totengräberhaus"; ursprünglicher Besitzer: Franz Mayer, Tagelöhner laut Häuserverzeichnis Marktgemeinde Donaustauf. (Hier liegen unterschiedliche Aussagen vor: Das Totengräberhaus ist laut Auswertung des Steueranschlags Hausnr. 101, heutige Hausnummer:X)

Datierung
vor 1812 laut Häuserverzeichnis


Annahme Fachbüro: ursprünglich Tagelöhnerhaus nur eingeschossig, somit Verlust durch Marktbrand und Einordnung der Datierung nach 1880 aufgrund Planüberlagerung der Flurkarten

Kategorie
strukturprägend

Fl.Nr.: 193

alte Hs-Nr.: 106

Hs-Nr. vor 1812: 102





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 19

Zustand: saniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Veränderung der Fensterproportionen, Toranlage zu Rundbogen des Anbaus

Lage und Bedeutung
sog. "Haseleckerhaus"; ursprünglicher Besitzerin: Margareth Haselecker

Beschreibung
zweigeschossiger, traufständiger, verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

Datierung
vor 1812 laut Häuserverzeichnis


Annahme Fachbüro: ursprüngliche Nutzung Weinbauer, mögliche Veränderung durch Marktbrand und Einordnung der Datierung nach 1880 aufgrund Planüberlagerung der Flurkarten

Kategorie
ortsbildprägend

Fl.Nr.: 189

alte Hs-Nr.: 107

Hs-Nr. vor 1812: 103





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 20

Zustand: saniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

starke Verbauung in den Freiraum, Dacheindeckung

Lage und Bedeutung
Besitzer ab 1857: Joseph Weinbeck, Weinzierl

Beschreibung
zweigeschossiger Bau mit Pultdach

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

ursprüngliche Genehmigung 1880 war eingeschossig mit Satteldach;

Datierung
evtl. durch Planunterlage nach 1880

Keine Zuordnung zu Häuserverzeichnis vor 1812 laut Planüberlagerung der Flurkarten


Kategorie
keinen Bezug zum Ensemble

Fl.Nr.: 194/2

alte Hs-Nr.: 109

Hs-Nr. vor 1812: 105 1/2





Zeichnung 1880 // Quelle: Staatsarchiv Amberg



Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 22

Zustand: saniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Veränderte Fensteröffnungen

Lage und Bedeutung

sog. "Heindlshaus"; ursprünglicher Besitzer: Christoph Heindl, Weinzierl

Beschreibung
eingeschossiger, traufseitiger, verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

ursprüngliche Nutzung Grundstück: Weinbauer

Datierung


Keine Zuordnung zum Häuserverzeichnis vor 1812 laut Planüberlagerung der Flurkarten

Kategorie
nur Kubatur strukturprägend

Fl.Nr.: 195

alte Hs-Nr.: 108

Hs-Nr. vor 1812: 104





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 24

Zustand: Neubau

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Verlust der ursprünglichen städtebaulichen Kubatur und der historischen Substanz durch Neubau, Anpassung der Farblichkeit, Gestaltung der Einfriedungen

Lage und Bedeutung

Beschreibung

zweigeschossiger, traufständiger, verputzter Baukörper mit Satteldach

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

sog. "Glätzlhaus"; ursprünglicher Besitzer: Adam Glötzl, Weinzierl

ursprüngliche Nutzung: Weinbauer


Datierung
Neubau

Kategorie
keinen Bezug zum Ensemble

Fl.Nr.: 196

alte Hs-Nr.: 113

Hs-Nr. vor 1812: 109





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 26

Zustand: teilsaniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Veränderung der ursprünglichen historischen städtebaulichen Kubatur, der Parzellierung durch Grundstücksteilung (Doppelhaus), Gestaltung der Fensterelemente und der Nebenanlagen

Lage und Bedeutung

Haus "beim Schwaiger"; ursprünglicher Besitzer: Johann Stiglbauer, Maurer

Beschreibung

zweistöckiger, traufständiger, verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur


Datierung
vermutlich Teilneubau

Kategorie
keinen Bezug zum Ensemble

Fl.Nr.: 213

alte Hs-Nr.: 115

Hs-Nr. vor 1812: 111





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 27

Zustand: Neubau?

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

aufgesetzte Jalousiekästen, SAT-Anlage vom öffentlichen Raum sichtbar, Gestaltung und Versiegelungsgrad der Außenanlagen

Datierung

Kategorie
keinen Bezug zum Ensemble

Fl.Nr.: 197

alte Hs-Nr.: 114

Hs-Nr. vor 1812: 110

Lage und Bedeutung


Haus "beim Zierngibl"; ursprünglicher Besitzer: Johann

Beschreibung

zweistöckiger, traufständiger, verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

Haus "beim Zierngibl"; ursprünglicher Besitzer: Johann Schützmayr, Kleingürtler





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 28

Zustand: Neubau

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Veränderung der städtebaulichen Kubatur, Proportionen der Fensterformate und der gesamten Fassadengestaltung entspricht einem Mehrfamilienhaus der 60iger Jahre, Edelstahlaußenkamin vom öffentlichen Raum einsehbar

Lage und Bedeutung

Beschreibung
zweistöckiger, traufständiger, verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur
ursprünglich Kleingürtler

Datierung
Neubau


Keine Zuordnung zum Häuserverzeichnis vor 1812 laut Planüberlagerung der Flurkarten

Kategorie
keinen Bezug zum Ensemble

Fl.Nr.: 212

alte Hs-Nr.: 116

Hs-Nr. vor 1812: 112





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 29

Zustand:

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Verlust der ursprünglichen Freiraumanlage und folglich massive Veränderung des Ensembles und des Ortsbildes durch neue gestalterische Elemente

Datierung
Neubau

Kategorie

keinen Bezug zum Ensemble

Fl.Nr.: 197/1





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 30

Zustand: teilsaniert; vermutlich alte Haustüre im hinteren Bereich

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Veränderung der Fassadenproportionen

Datierung
Substanz um 1812

Kategorie
strukturprägend

Fl.Nr.: 209

alte Hs-Nr.: 117

Hs-Nr. vor 1812: 113

Lage und Bedeutung
ehemaliges Hirtenhaus

Beschreibung
eingeschossiger, traufständiger, verputzter Baukörper, im hinteren Bereich des Gebäudes ältere Tür und Krüppelwalm, ansonsten Überformung in den 80iger Jahren

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

Kleingürtler





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 32

Zustand: Neubau

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Massive Veränderung des Ortsbildes durch neue städtebauliche Typologie und Lage und folglich starke Veränderung des Ensembles

Lage und Bedeutung

Bedauerlicher Verlust einer Hofstelle eines Weinbauers

Beschreibung

ursprünglich zweigeschossig, traufständiges Gebäude mit Gesims

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

ursprünglich Weinbauer

Datierung
Neubau

Kategorie
keinen Bezug zum Ensemble

Fl.Nr.: 208

alte Hs-Nr.: 118

Hs-Nr. vor 1812: 114





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 34

Zustand: saniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Materialität der Haustüre, Fensterteilung

Datierung
um 1812

Kategorie
strukturprägend

Fl.Nr.: 207

alte Hs-Nr.: 119

Hs-Nr. vor 1812: 115

Lage und Bedeutung

Beschreibung
einstöckiger, traufständiger, verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

ursprünglich Zimmerei/ Schreiner





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 35

Zustand:


Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Datierung
Neubau

Kategorie

keinen Bezug zum Ensemble

Fl.Nr.: 201/2





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 36

Zustand:

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Untypische Fassadenverkleidung, SAT-Anlage vom öffentlich Raum einsehbar

Datierung
Keine Zuordnung zum Häuserverzeichnis vor 1812 laut Planüberlagerung der Flurkarten

Kategorie
kein Bezug für das Ensemble

Fl.Nr.: 206

alte Hs-Nr.: 120

Hs-Nr. vor 1812: 116

Lage und Bedeutung

Beschreibung
einstöckiger, traufständiger, verputzter Baukörper mit Satteldach

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 36a

Zustand: Neubau

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Gliederung der Fassade, Gestaltung der Nebenanlagen

Lage und Bedeutung

Beschreibung
zweistöckiger, traufständiger, verputzter Baukörper mit Satteldach

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

Datierung
Neubau

Kategorie
keinen Bezug zum Ensemble

Fl.Nr.: 206





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 37

Zustand: saniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

unpassende Kubatur des Anbaus

Datierung
Keine Zuordnung zum Häuserverzeichnis vor 1812
laut Planüberlagerung der Flurkarten

Kategorie
keinen Bezug zum Ensemble

Fl.Nr.: 201

alte Hs-Nr.: 123

Hs-Nr. vor 1812: 117

Lage und Bedeutung

Beschreibung
zweistöckiger, verputzter Baukörper mit Satteldach

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 38

Zustand: Neubau

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Klärung der Lage der Stadtmauer, dominierend im Ortsbild durch Erhöhung

Lage und Bedeutung

Beschreibung

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

ursprünglich Tagelöhnerhaus

Datierung
Vermutlich Neubau

Keine Zuordnung zum Häuserverzeichnis vor 1812 laut Planüberlagerung der Flurkarten

Kategorie
keinen Bezug zum Ensemble

Fl.Nr.: 205

alte Hs-Nr.: 121

Hs-Nr. vor 1812: 122





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 39

Zustand: teilsaniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Farbigkeit, Dacheindeckung, Veränderung der Fassadenöffnung

Datierung

Kategorie
keinen Bezug zum Ensemble

Fl.Nr.: 202

alte Hs-Nr.: 125

Hs-Nr. vor 1812: 118

Lage und Bedeutung

Beschreibung
zweistöckiger, giebelständiger, verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

Tagelöhnerhaus





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Burgstraße 40

Zustand:

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Datierung


Kategorie
keinen Bezug zum Ensemble

Fl.Nr.: 204/2

Lage und Bedeutung

Beschreibung
zweistöckiger, giebelständiger, verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur





Objekt
Gewerbe

Anschrift
Eichendorffstraße 1

Zustand: sanierungsbedürftig

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Fassadenverkleidung, Ausbildung der Brand-
schutzwand, Veränderung der Fassadenproportio-
nen, Antenne und SAT-Anlage vom öffentlichen Raum
einsehbar

Lage und Bedeutung

Beschreibung
zweistöckiger, verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

ursprüngl. Nutzung Tagelöhnerhäuser südl. des Schlos-
ses

Datierung

nach 1880
Keine Zuordnung zum Häuserverzeichnis vor 1812
laut Planüberlagerung der Flurkarten

Kategorie

keinen Bezug zum Ensemble

Fl.Nr.: 228





Objekt
Wohn- und Gewerbehäuser

Anschrift
Eichendorffstraße 2

Zustand: saniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Veränderung der Fassadenöffnungen und Ausbildung der Nebenanlagen

Datierung
Neubau

Kategorie
keinen Bezug zum Ensemble

Fl.Nr.: 163

Lage und Bedeutung

Beschreibung
zweistöckiger, traufständiger, verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

ursprüngl. Zimmerei/ Schreinerei





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Eichendorffstraße 4 & 6

Zustand: sanierungsbedürftig

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Sanierung der Westfassade, Umgang mit Solaranlage

Datierung

Kategorie
keinen Bezug zum Ensemble

Fl.Nr.: 157/158

Lage und Bedeutung

Beschreibung
zweistöckige, traufständige, verputzte Doppelhaus-
hälfte

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

ursprünglich Tagelöhnerhaus vor Neubau





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Eichendorffstraße 8

Zustand: saniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Einfriedung, Fensterausbildung und aufgesetzte Jalousien

Datierung
evtl. 1812, in Flurkarte 1812 vermerkt

Zuordnung Häuserverzeichnis aufgrund Adressbildung Eichendorffstraße unklar; evtl. auch Neubau nach 1880

Kategorie
ortsbildprägend

Fl.Nr.: 147/4

alte Hs-Nr.: 82

Hs-Nr. vor 1812: 68

Lage und Bedeutung

Beschreibung
einstöckiger, traufständiger, verputzter Baukörper mit Krüppelwalmdach

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

evtl. das "Reisinger Haus", Tagelöhner, Brandmetzger





Objekt
Gewerbe- und Wohnhaus

Datierung
nach 1880

Anschrift
Eichendorffstraße 10

Kategorie
strukturprägend

Zustand: saniert

Fl.Nr.: 147/2

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

SAT-Anlage vom öffentlichen Raum einsehbar

Lage und Bedeutung

Beschreibung
einstöckiger, traufständiger, verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

Neubau nach 1880, fügt sich in die städtebauliche Ortsstruktur ein bzw. ergänzt das Ensemble trotz Veränderungen der Uferzone





Objekt
Gewerbe

Datierung
Neubau

Anschrift
Eichendorffstraße 12

Kategorie
keinen Bezug zum Ensemble

Zustand: saniert

Fl.Nr.: 146/3

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

fehlende Klärung der Marktrandausbildung

Lage und Bedeutung

Beschreibung
einstöckiger, hallenartiger, verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur





Objekt
Infrastruktur

Anschrift
Eichendorffstraße 16

Zustand: sanierungsbedürftig

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Städtebauliche Klärung der Rückfront Maxstraße fehlt

Datierung

Kategorie
keinen Bezug zum Ensemble

Fl.Nr.: 145/2

Lage und Bedeutung
Trafogebäude

Beschreibung
Hauptbau: einstöckig und verputzt, Nebengebäude:
einstöckig mit Turm





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Eichendorffstraße 20

Zustand:

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

SAT- Anlage, Dacheindeckung

Datierung

Kategorie
keinen Bezug zum Ensemble

Fl.Nr.: 143

Lage und Bedeutung

Beschreibung
einstöckiger, giebelständiger, verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Eichendorffstraße 22

Zustand: saniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Einfriedung

Datierung

Kategorie
keinen Bezug zum Ensemble

Fl.Nr.: 80/3

Lage und Bedeutung

Beschreibung
zweistöckiger, giebelständiger, verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Kolpingstraße 1

Zustand: schlecht saniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

SAT-Schüssel, Qualität der Baumaterialien festlegen,
Dacheindeckung

Datierung
um 1812

Kategorie
ortsbildprägend

Fl.Nr.: 126

alte Hs-Nr.: 160

Hs-Nr. vor 1812: 139

Lage und Bedeutung

wichtige und typische Gebäudeformation in Donaufahrt entlang der Kolpingstraße (Ensemble im Ensemble)

Beschreibung

einstöckiger, traufständiger, verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

Tagelöhnerhaus





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Kolpingstraße 3

Zustand: sanierungsbedürftig

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Fassadenverkleidung, Baumaterialien,
dringend Sanierungsberatung

Datierung
um 1812

Kategorie
ortsbildprägend

Fl.Nr.: oF

alte Hs-Nr.: 159

Hs-Nr. vor 1812: 138

Lage und Bedeutung

wichtige und typische Gebäudeformation in Donaufahrt entlang der Kolpingstraße (Ensemble im Ensemble)

Beschreibung

einstöckiger Wohnbau mit Plattenverkleidung

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

Tagelöhner





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Kolpingstraße 5

Zustand: sanierungsbedürftig

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Gitter vor den Fenstern

Datierung
um 1812

Kategorie
ortsbildprägend

Fl.Nr.: 128

alte Hs-Nr.: 158

Hs-Nr. vor 1816: 137

Lage und Bedeutung

wichtige und typische Gebäudeformation in Donaufahrt entlang der Kolpingstraße (Ensemble im Ensemble)

Beschreibung

einstöckiger, traufständiger, verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

Tagelöhnerhaus





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Kolpingstraße 6

Zustand: saniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Sektionaltor Garage

Datierung
Teilbereiche nach 1880

Zuordnung Häuserverzeichnis unklar; evtl. auch Neubau nach 1880

Kategorie
keinen Bezug zum Ensemble

Fl.Nr.: 130

alte Hs-Nr.: 157

Hs-Nr. vor 1812: 136

Lage und Bedeutung

Beschreibung
zweistöckiger, traufständiger, verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Kolpingstraße 7

Zustand: Neubau

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

Höhenentwicklung, Fensterteilung

Datierung
Neubau; in Flurkarte 1812 zwei Gebäude

Kategorie
kein Bezug mehr zum Ensemble

Fl.Nr.: 129

alte Hs-Nr.: 156

Hs-Nr. vor 1812: 135

Lage und Bedeutung


wichtige und typische Gebäudeformation in Donaustauf entlang der Kolpingstraße (Ensemble im Ensemble) wohl abgegangen

Beschreibung

zweistöckiger, traufständiger, verputzter Baukörper

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

Tagelöhner





Objekt
Wohnhaus

Anschrift
Kolpingstraße 8

Zustand: saniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

-

Datierung
1858

Kategorie
ortsbildprägend

Fl.Nr.: 131

alte Hs-Nr.: 155

Hs-Nr. vor 1812: 134

Lage und Bedeutung

Beschreibung
zweistöckiger, verputzter Baukörper mit Walmdach

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur

Walmdachhaus erbaut 1858. Altes Schulhaus von 1858 bis 1963, überstand den großen Marktbrand vom 4.3.1880

Quelle: Inschrift Tafel





Waldschlösschen,
erbaut 1838,
altes Schulhaus von
1838-1965,
überstand den
großen Marktbrand
vom 4.3.1880.



Objekt
Wohngebäude

Anschrift
Kolpingstraße 9

Zustand: teilsaniert

Beeinträchtigung des Ortsbildes:

nicht sanierte Rückseite

Datierung
17./18. Jh.

nördlicher Anbau nach 1812

Kategorie
Denkmal

Fl.Nr.:178

alte Hs-Nr.: 154

Hs-Nr. vor 1812: 133

Lage und Bedeutung
sog. "Hammelhaus", 17./18. Jh.; ursprünglicher Besitzer: Köstler Rupert, Buchbinder

Beschreibung
Wohnhaus, zweigeschossiger Walmdachbau mit Putzgliederungen und Untergeschoss, ehemals mit Schindeln gedeckt,

Geschichte / Baugeschichte / historische Ortsstruktur
ursprünglicher Besitzer: Köstler Rupert, Buchbinder

